

🏠 (<http://www.gob.mx>)

› Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (/sspc) › Prensa

La CNPC informa sobre el sismo de magnitud 7.5 con epicentro en las costas de Oaxaca

Desde el primer momento, a través del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil (CENACOM), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantuvo contacto de inmediato con autoridades de las zonas donde se percibió el sismo.



Desde el primer momento, a través del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil (CENACOM), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantuvo contacto de inmediato con autoridades de las zonas donde se percibió el sismo.

Autor
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Fecha de publicación
23 de junio de 2020

Categoría
Comunicado

Daños menores en viviendas, alertas de tsunami por posible variación en el nivel del mar y cuatro personas fallecidas, es el saldo preliminar del sismo con magnitud de 7.5 que se registró este martes 23 de junio a las 10:29:02 horas a 23 km al sur de Crucecita Oaxaca a 5 km de profundidad.

De acuerdo con los reportes del Servicio Sismológico Nacional, hasta las 14:30 horas se reportaron 447 réplicas siendo la de mayor magnitud de 4.6.

Desde el primer momento, a través del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil (CENACOM), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantuvo contacto de inmediato con autoridades de las zonas donde se percibió el sismo, de igual manera se emitieron recomendaciones de actuación durante y después del sismo a través de redes sociales con el fin de mantener a la población informada.

La Secretaría de Marina ha emitido tres boletines de alertamiento por tsunami con horas de emisión de 10:33 horas, 12:35 horas y 14:08 horas, informando que “se esperan variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 113 centímetros sobre el nivel de la marea en la región de generación del sismo”.

De igual forma se compartió la recomendación de “mantener a la población alejada de las playas y asimismo, precauciones a la navegación marítima debido a corrientes fuertes. Permanecer pendiente de la información que emita las autoridades de Protección Civil de su localidad.”

En el área de mayor intensidad se tiene contabilizado un total de 272,727 habitantes, 82,403 viviendas, 179 establecimientos de salud y 1,456 escuelas.

Con corte de las 13:45 horas se tiene la siguiente contabilización de daños:

OAXACA

Daños humanos:

- Una persona fémina fallecida por derrumbe en Santa María Huatulco en la comunidad del Manantial.
- Una persona muerta, masculino de 70 años en el municipio de San Juan Ozolotepec por caída de techo.
- Un masculino perdió la vida en San Agustín Amatengo por caída de barda.
- Un trabajador de Pemex pereció en un hospital luego de ser trasladado al caerse de una estructura durante el sismo.
- Una persona lesionada en la Agencia Santa Catarina Xanaguia del municipio de San Juan Ozolotepec, por derrumbe de cerro.
- Una persona lesionada en Refinería del municipio de Salina Cruz.

Daños a viviendas:

- Se reportan pequeñas afectaciones en fachadas de vivienda principalmente en el Centro Histórico del estado.
- Daños en vivienda en San Pedro Huamelula.

Infraestructura hospitalaria

- Hospital de alta especialidad en San Bartolo Coyotepec. Daño en fachada y estructura.
- Hospital General en San Pedro Pochutla, sin daños mayores, se encuentra en espera de dictamen.
- Hospital de la Niñez Oaxaqueña en San Bartolo Coyotepec. Daño en fachada y estructura.
- Hospital General Subzona de medicina familiar 41 Santa Cruz Huatulco. Daño en fachada y estructura, en espera de dictamen.
- Clínica del IMSS Unidad Médica Rural en San Juan Ozolotepec sierra de Miahuatlán.

Infraestructura eléctrica

- Corte de energía eléctrica en toda la capital del estado. La cual se restablece a las 12:30 horas.
- Corte de energía eléctrica en la región de los Ozolotepec.
- De manera preventiva la refinería Antonio Dovalí realizó paro de actividades entrando en desfogue preventivo sin afectaciones. Se originó un conato de incendio. Al momento opera de manera normal.

Infraestructura de carreteras

- Derrumbes en la carretera federal 190 a la altura del Km. 90.
- Derrumbes en la carretera federal 190 a la altura del Km. 78 +800. Cierre total de la carretera.
- Derrumbes en la carretera federal 190 a la altura del Km. 119+000. Cierre total de la carretera.
- Derrumbes en la carretera Oaxaca Puerto Ángel, tramo Miahuatlán - Pochutla Km. 235

Otros daños

- Daños en la Iglesia de Ixcotel indicando que la cúpula está a punto de caer.
- Cuarteaduras en el mercado 20 de noviembre, así como fugas de gas de los tanques estacionarios. Municipio de Santa Lucía del Camino.

- **Palacio de Gobierno se visualiza con cuarteaduras y fisuras en el edificio en Santa Lucía del Camino.**
- **Caída de molduras en la Escuela Secundaria Moisés Sainz y en la Iglesia de Guadalupe. Municipio de Santa Lucía del Camino.**
- **Daños menores en las instalaciones del Aeropuerto de Huatulco.**
- **3 bardas caídas en Iglesia en Tultitlán Flores Magón, municipio de Pinotepa.**
- **Daños estructurales en el mercado municipal de San Pedro Huamelula.**
- **Daños en Iglesia en San Pedro Huamelula.**

Daño en templo de San Francisco Ozolotepec. Municipio de Ozolotepec.

ESTADO DE MÉXICO

Infraestructura hospitalaria

- **Hospital General de Chalco. Afectaciones por cuarteaduras municipio de Chalco.**
- **IMSS oriente del municipio de Ecatepec. Afectaciones por cuarteaduras.**

CIUDAD DE MÉXICO

- **Sismo percibido de manera fuerte**
- **Se realizaron evacuaciones preventivas de edificios públicos y privados.**
- **Agrupación de Cóncores realizan sobre vuelos de monitoreo.**
- **Sin reporte de afectaciones en el Aeropuerto de la Ciudad de México.**

Daños humanos:

- **2 personas lesionadas (1 adulto y 1 menor) en Alcaldía Iztapalapa.**

Daños a vivienda

- Daños estructurales en edificio abandonado la calle de Medellín y Quintana Roo en la colonia Roma.
- Revisión en edificio contiguo a la estación del Metrobús Etiopía.
- Daños en fachadas de viviendas atrás de Palacio Nacional.
- 32 edificios con daños en fachadas.

En cuanto a Chiapas, Guerrero, Morelos, Tabasco, Veracruz, Puebla, Michoacán, Tlaxcala e Hidalgo, el sismo fue percibido, pero al momento no se reportan afectaciones mayores.

Es importante recordar a la población que si ocurre un sismo importante y/o se activa la alerta sísmica oficial, la población debe seguir las recomendaciones:

- Conservar la calma.
- Replegarse en zonas de menor riesgo, cerca de travesaños, columnas o muros de carga.
- No utilizar elevadores ni escaleras.
- Alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
- Si se está en planta baja y se tiene un lugar abierto, como un patio libre de obstáculos, se recomienda salir, siempre tomando precauciones y cuidando que no nos vaya a caer algún objeto o elemento de fachada que pudiera desprenderse.
- Si no se pone en riesgo la seguridad personal, hay que desconectar la electricidad y cerrar las llaves de agua y gas.
- Si el sismo ocurre al estar manejando, se deben prender las luces intermitentes, frenar lentamente y estacionarse en un sitio seguro, alejado de árboles, postes o bardas que pudieran caer encima.

Boletín 231/2020

Contesta nuestra encuesta de satisfacción. 

¿Como fue tu experiencia en gob.mx?

Suscríbete al newsletter de gob.mx



Twitter

Share 5

 [Imprime la página completa](#)

La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.